



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ORIENTAÇÕES GERAIS

A apresentação da atualização do Plano Municipal de Redução de Risco – PMRR é composta por:

- Plano Municipal de Redução de Risco;
- APÊNDICE 1 – Caracterização de setores;
- APÊNDICE 2 – Intervenções Estruturais;
- APÊNDICE 3 – Composição dos custos unitários;
- APÊNDICE 4 – Manchas de Inundação.

Observações:

O Plano apresenta uma visão geral de todo o estudo realizado, objetivos, metodologia e resultados.

O Apêndice 1 é dividido em três volumes, os quais apresentam o detalhamento dos estudos nos núcleos avaliados; a disposição dos estudos por apêndice segue conforme a tabela abaixo:

APÊNDICE	ÁREA	NOME DA ÁREA
01-VOL.1	SJC-01	Santa Cecília II
	SJC-02	Travessa Francisco Matarazzo
	SJC-03	Vila Cândida
	SJC-04	Recanto do Vale
	SJC-05	Santo Ângelo
	SJC-06	Recreio Boa Vista
	SJC-07	Recanto do Buquirinha
	SJC-08	Rua de Chacramento
	SJC-09	Pedra d'Água II
	SJC-10	Pedra d'Água I
	SJC-11	Buquirinha II
	SJC-12	Buquirinha I
	SJC-13	Chácara dos Florindos
	SJC-14	Chácaras Araújo
	SJC-15	Rio Comprido
	SJC-16	Vila Nair
	SJC-17	Vila Lucchetti
	SJC-18	Santa Cecília I
01-VOL.2	SJC-19	Recanto dos Tamoios
	SJC-20	Capuava / Jardim das Nações
	SJC-21	Jardim das Indústrias
	SJC-22	Colinas de São José
	SJC-23	Chácaras das Oliveiras
	SJC-24	Travessa Jaguari
	SJC-25	Chácaras Havaí
	SJC-26	Águas de Canindú
	SJC-27	Chácara do Turvo



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

	SJC-28	Altos do Caetê
	SJC-29	Fazenda Caetê II (Novo Destino)
	SJC-30	Chácara Miranda
	SJC-31	Chácara Taquari
01-VOL.3	SJC-32	Dona Nega / Morro dos Macacos
	SJC-33	Mirante do Buquirinha
	SJC-34	Fazenda Boa Vista
	SJC-35	Costinha
	SJC-36	Rua Joaquim de Oliveira e Silva
	SJC-37	Rua Dona Linda/4ª Travessa
	SJC-38	Jaguari / Olaria
	SJC-39	Chácaras Bom Sucesso
	SJC-40	Vertentes do Jaguari
	SJC-41	Ch. Santa Luzia / Trav. Sandra Rebeca
	SJC-42	Bairro dos Remédios - SFX
	SJC-43	Cachoeirinha / Trav. Machados
	SJC-44	Jardim do Lago / Barro Preto
	SJC-45	Vila Corinthinha
	SJC-46	Sapé I
	SJC-47	Bengalar
	SJC-48	Orla do Paraíba (Vila Pena/Rodhia/Machado)
	SJC-49	Jardim Nova Detroit
	SJC-50	Jardim Primavera / Cambucá
	SJC-51	Sítio Bom Jesus

O Apêndice 2, apresenta sugestões de intervenções estruturais para as situações de risco.

O Apêndice 3, apresenta uma composição básica de valor, para as sugestões das intervenções estruturais.

O Apêndice 4 apresenta as manchas de inundação para as bacias estudadas.

Orientações:

Em caso de dúvidas procure a Prefeitura Municipal / Defesa Civil;

Não realize obras de adequação sem aprovação da prefeitura municipal. Obras sem aprovação e sem orientação profissional podem alterar a análise realizada no PMRR e piorar a situação de risco;