



SUBANEXO B – LAUDO FOTOGRÁFICO



Figura 1 - estrutura e telhas



Figura 2 – telhado



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Assessoria de Projetos Especiais



Figura 3 – telhado



Figura 4 - telhas, rufos e calhas



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Assessoria de Projetos Especiais



Figura 5 - telhado



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Assessoria de Projetos Especiais



Figura 6 - telhado com goteiras



Figura 7 – telhado e instalações elétricas



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Assessoria de Projetos Especiais



Figura 8 – instalações elétricas aparentes




Figura 9 - piso dos banheiros



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Assessoria de Projetos Especiais



Figura 10 - banheiro feminino



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Assessoria de Projetos Especiais



Figura 11 – banheiro masculino



Figura 12 - banheiro masculino



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Assessoria de Projetos Especiais



Figura 13 – tubulação e caixas de passagem



Figura 14 - piso cedendo



Figura 15 – grelhas de águas pluviais



Figura 16 – piso interno



Figura 17 - caixa de inspeção



Figura 18 - caixa de inspeção